



台鑫堆高機有限公司

台鑫倉儲設備有限公司

☒彰化總公司:彰化縣鹿港鎮鹿草路二段820號 TEL:04-7752188 FAX:04-7768161
☐展示中心:彰化縣鹿港鎮濱海路598號 TEL:04-7720511 FAX:04-7720512
☐神岡分公司:台中市神岡區中山路380號 TEL:04-25612155 FAX:04-25612156
☐台南分公司:台南市永康區小北路6號 TEL:06-2820598 FAX:06-2820338

003861

堆高機保養檢查表

廠商: 永隆 電話: _____ 日期: 112年7月13日

機型: NK FBR10-60-300 車身編號: 121AB3950 工作時數: 491

檢查項目			A	B	C	檢查項目			A	B	C	
電器元件	馬達	接線鬆			✓	煞車踏板	踏板遊隙與地板之間隙				✓	
		探刷磨耗及作動			✓		煞車作動、功能、空氣進入				✓	
		探刷座固定			✓		手煞車	操作、功能				
		電樞灰塵、髒			✓			鎖定狀況、操作界限				
	電瓶	電瓶液體 ☐ 高 ☐ 低			✓	煞車油	漏油					
		充電後比重			✓		煞車油油位					
		插頭端子鬆			✓	方向盤	操作				✓	
	充電器	計時器操作			✓		遊隙				✓	
	電磁開關	接頭鬆			✓		牙叉	牙叉磨損、固定鎖損壞				✓
		接點鬆損壞、磨損			✓			牙叉變形				✓
微動開關		電磁開關操作			✓	鍊輪鍊條	鍊條張力				✓	
	作動時間和操作			✓	鍊條變形、損壞、潤滑、銹					✓		
行車元件	差速器變速器	固定組件損壞鬆			✓	油壓元件	鍊輪變形、損壞、磨損				✓	
		漏油			✓		油缸	自然傾斜、下降				✓
	輪胎	螺絲鬆			✓	漏油、損壞					✓	
		輪胎正常磨損、裂、損壞			✓	傾斜缸損壞、磨耗					✓	
		鋼圈螺帽鬆			✓	電裝	方向燈				✓	
	輪胎溝深			✓	喇叭					✓		
	輪鼓總成	輪鼓培林有不正常聲響			✓		大燈				✓	
輪鼓螺帽鬆				✓	倒車蜂鳴器					✓		
後軸間隙			✓	其它								
建議事項	保養維修意見:					電池電水的電壓比重測試 (總電壓) <u>25.3</u>						
						1	2	3	4	5	6	
						7	8	9	10	11	12	
						13	14	15	16	17	18	
						19	20	21	22	23	24	
客戶簽章	茲查上述服務工作項目，確已如期完工，本人驗收無誤。											
	簽收人: <u>黃雅婷</u>					112年7月13日						

A: 每200小時(每個月) B: 每600小時(每三個月) C: 每1200小時(每半年)

✓良好 ×異常 ⊗已修理 ●更換 ○調整/潤滑/清潔 ☆次回更換

保養人員: 黃華齊