

達勝科技外廠(場)訪視記錄

訪視日期	2023/3/28	訪視時間	11:00 ~ 12:30		
訪視地址	彰化縣線西鄉線工北三路1號				
受訪單位	大鉦環保科技有限公司	受訪承辦	董志明先生	電話	04-7911208
訪視人員	陳啟盛、李文俊、謝水忠、吳明				
訪視內容					
運作資料	☒ 清理計畫書文件。 ☒ 清除、處理技術員資格證明文件及其任職證明文件。 ☒ 清運車輛、停車場站(址)資料。 ☒ 清除許可及處理場(廠)設置、操作許可文件。 ☒ 清除及處理契約書、遞送聯單、營運紀錄。 ☐ 最終處理場(廠)同意清理證明文件及處理機構環境監測報告檢查事項。				
處理設備	☒ 廢棄物處理流程。 ☒ 廢棄物處理設備操作維護。				
防制設備	☒ 防制處理流程。 ☒ 緊急應變處置。				
環境管理	☐ 廠區環境管理(ISO14001) (目前規劃ISO14001系統) ☒ 做好持續改善，污染預防及預防危害因素產生，減少風險控制之成本。 ☐ 能源消耗和溫室氣體排放量進行追蹤和記錄。				
其他	☒ 工廠應當為員工提供安全與健康的工作場所和環境，並承諾遵守 ISO45001 或當地法律要求。對於危險工作區域、有害材料或危險產品應當加以明顯標示。 (目前規劃ISO45001系統) ☒ 工廠需定期對所有員工進行安全衛生相關宣導和教育，以確保員工知悉公司的健康安全計畫、風險和政策。 ☐ 產品符合歐盟所制定之「危害物質禁限用指令」。 ☒ 工廠應要求員工及其家屬皆不得接受合作廠商之任何禮品、服務、旅遊或款待。 ☒ 工廠應保護客戶業務、技術等相關資訊，不得私自透漏給任何第三方。 ☐ 不採用不合法開採原物料承諾聲明。 ☒ 其他。(註：廢物水納管證明。)				
評核說明					
訪視人員簽名 (代表)	謝水忠	受訪人員簽名	董志明、吳明		